

트위스터 - 진공 문제

1. 고장 증상

진공이 제대로 상승되지 않거나, 3번 에러코드가 발생함

2. 원인

패들 삽입구에 이물질이 끼었거나, 금속필터가 오염되어서 진공이 제대로 상승하지 않는 것입니다.

3. 해결 방법

다음의 방법으로 패들 삽입구와 금속필터를 청소합니다. (동영상 참고 : 트위스터 - 진공 문제)

1) 패들 삽입구를 청소합니다. 패들 삽입구에 이물질이 끼었을 경우 진공이 올라가지 않습니다.



2) 금속필터를 청소합니다.


① 장착되어 있는 필터가 구형 필터인지 신형 필터인지 확인합니다.



- ② **금속필터를 반시계 방향으로 돌려서 분리합니다.** (스펀지는 기계 내부로 석고가 유입되는 것을 방지하므로 반드시 장착해야 합니다.)



- ③ 일자 드라이버를 이용하여 **금속필터를 분리합니다.**



- ④ 초음파 세척기 또는 스팀기를 이용하여 **금속필터에 낀 석고를 제거합니다.** 세척이 완료된 금속필터는 **완전히 건조하여 장비에 다시 장착합니다.** 다만, 필터 오염이 심각한 경우에는 **새 필터로 교체**해야 합니다.

